



# 在运输现场进行 Saga 记录器处理

按照以下步骤检查记录器运行状况并开始发货：



完成最后一步后，您便成功启动了发货。

请注意：必须考虑最合适的忽视时间。该时间可以让设备达到包装商品内部最准确的温度，并且可以在 SCM 平台上设置，以满足您的需求。